



過去の製品安全に関するお知らせ（一覧）



平素は都市ガスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。



当社が過去に当社ブランドで販売した下記商品について、安全上の問題からプレスリリース等により点検・部品交換等のご協力をお願いしております。対象機器（本体に貼付してある銘板シールでご確認できます）をお持ちで、点検・部品交換等をお受けでないお客さまは、ご使用を控えていただき、お問合せ窓口までご連絡くださるようお願いいたします。

お客さまにはご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げるとともに、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

公表・社告日	商品名	対象型式	製造・販売期間	不具合内容・ご確認方法	お問合せ窓口
2007年 7月27日	ハーマン製 ガス給湯暖房機	BD-248RFA-J	1989 ～ 1993	<p>長期期間の使用による経年劣化により、ごく稀に機器内部の給湯熱交換器にひび割れが生じ、機器内部の樹脂製の暖房水タンクが加熱され焼損する場合があります。</p>  <p>東邦ガス型式：BD-248RFA-J及び ハーマン型式：YG200Rを表示 型式表示位置</p>	<p>東邦ガス・ハーマン</p> <p>0120-85-5571</p> <p>9：00～17：30 平日（土日祝日は除く）</p>
2007年 6月8日	ノーリツ製 ガスふろ給湯器	<p>東邦ガス型式 NUO-16E NUO-16F NUOA-16F NUOA-16E NUOA-16G NUOA-20B NUOA-20C</p> <p>ノーリツ型式 GRQ-161 GRQ-161A GRQ-161SA GRQ-162 GRQ-163A GRQ-201A GRQ-203SA</p>	1989. 11 ～ 1994. 6	<p>長期間の使用により部品の一部（ダイヤフラム※）に亀裂が入り、ごく稀にガス漏れが発生し、機器が焼損する恐れがあります。</p> <p>※ダイヤフラム…ガス圧を一定に調整するためのガバナに使用するゴム素材の薄い板</p>  <p>製品型式名、製造年月は側面にシールにて表示されています。 ※平成16年7月以降の製品については仕様が変わりますので、対象外となります。</p>	<p>東邦ガス・ノーリツ</p> <p>0120-257-206</p> <p>< 平日 > 9：00～19：00 < 土日・祝日 > 9：00～17：00</p>

公表・社告日	商品名	対象型式	製造期間	不具合内容・ご確認方法	お問い合わせ窓口
2006年 8月4日	ハーマン製 半密閉式瞬間湯 沸器	東邦ガス型式 YICM-160C YICM-190D YICM-260C ハーマン型式 S8S7 S10S7 S13S7		株式会社ハーマン製・半密閉式瞬間湯沸器の事故事例公表を受け、左記の型式について平成18年8月より安全装置の点検作業を無償で行っております。  (例) 	東邦ガス・ハー マン 0120-31-3800 9:00～17:30 平日（土日祝 日は除く）
2005年 5月12日	リンナイ製給湯 暖房用熱源機	HT-2803KRS シリーズ HT-3503KRS シリーズ HT-4203KRS シリーズ HT-4203ARS シリーズ※ ※型式の末尾 がCの機器は 対象外です)	2003.10 ～ 2005.01	給湯熱交換器から微量の水漏れが発生する可能性があります。  (例) 	リンナイ(株) 0120-802-166 9:00～17:00 平日（土日祝 日は除く）
2004年 8月20日	東芝キャリア製 ガスエアコン	THCI-4932RC	2001.05 ～ 2002.01	室内機ファンモーター接続部分にエア コン洗浄液による電導物質が付着して、 発煙・発火する可能性があります。  (例) 	東芝キャリア (株) 0120-444-899 9:00～18:00 平日（土日祝 日は除く）
2001年 12月20日	三洋電機製浴室 暖房乾燥機	DBD-35KTSA- Y DBD-4099ACS DBD-4099ACS K-J2 DH-35KSA-D	1998.10 ～ 2001.12	樹脂製フロントパネルが落下する可 能性があります。  (例) 	三洋電機(株) 0120-43-1175 9:00～17:00 平日（土日祝 日は除く）

公表・社告日	商品名	対象型式	製造期間	不具合内容・ご確認方法	お問合せ窓口
2001年 8月1日	ハーマン製 ふろ給湯器 「ふろアダ プター」	リモコン型式 YPRF03 YPRF04 YPRF06 YPRF18 YPRF28 YPRF21 YPRR08	1989.04 ～ 2001.07	浴槽水位がアダプターより低い場合、 浴槽に高温のお湯が溜まる可能性が あります。 	(株)ハーマン 0120-63-8180 9:00～17:00 平日(土日祝日 は除く)
2001年 4月12日	リンナイ製 ジャー付き ガス炊飯器	RAJ-3MA RAJ-3MA(P) RAJ-5MA	2000.08 ～ 2001.03	保温機能が働かない、点火しない状態 となる可能性があります。 (例)  型式名をご確認ください。 (機器の後面に記載)	リンナイ(株) 0120-054-321 9:00～17:00 平日(土日祝日 は除く)
1997年 6月12日	東陶機器製 給湯器	UICO-16	1988.12 ～ 1991.06	ごくまれに、給湯器背面が過熱する恐 れがあります。  (例)	TOTO(株) 0120-444-309 9:00～17:00 平日(土日祝日、 夏季休暇、年末 年始は除く)
1992年 3月4日	リンナイ製 シャワー付 バランス型 風呂釜	RBLS-1S RBLS-2S RBLS-3S RBWQ-B7 RBWQ-B15 RUBK-6 RUB-6 RUB-8	1978.09 ～ 1989.04	シャワー又は上り湯のご使用时、ごく まれに、お湯の出始めに少量の熱湯が 出る可能性があります。 	リンナイ(株) 0120-054-321 9:00～17:00 平日(土日祝日 は除く)

公表・社告日	商品名	対象型式	製造期間	不具合内容・ご確認方法	お問い合わせ窓口									
1991年 11月30日	三菱電機製 FF式暖房機	MCF-40FB MCF-40FT	1980.09 ～ 1982.12	<p>機器内部のガスパイプが腐食し、ガス漏れが発生する可能性があります。</p> 	<p>三菱電機(株) 0120-201-385 9:00～17:00 平日(土日祝日は除く)</p>									
1990年 4月26日	ハーマン製 給湯器	YICO-16F	1987.02 ～ 1990.02	<p>長時間使用され熱交換器部分にひびなどが生じることがあった場合に、ごくまれに安全装置の作動が遅れ、給湯器等の背面が過熱されることがあります。</p>  <p>(例)</p> <table border="1" data-bbox="933 1265 1252 1377"> <tr> <td>東邦ガス 型式名</td> <td>YICO-16F</td> <td>識別 記号</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○○○○○○○○</td> </tr> <tr> <td colspan="3">東邦ガス株式会社</td> </tr> </table> <p>○には数字が入ります</p>	東邦ガス 型式名	YICO-16F	識別 記号	○○○○○○○○			東邦ガス株式会社			<p>(株)ハーマン 0120-31-3800 9:00～17:30 平日(土日祝日は除く)</p>
東邦ガス 型式名	YICO-16F	識別 記号												
○○○○○○○○														
東邦ガス株式会社														
1990年 3月20日	パロマ工業製 開放式小型 湯沸器	PI-5SE PIH-5SC	1989.12 ～ 1990.02	<p>電子部品の一部組み替えによって乾電池の電圧が低下した際に点火遅れが発生し、着火音が通常より大きくなる可能性があります。</p>  <p>(例)</p> <table border="1" data-bbox="957 1892 1236 1993"> <tr> <td>東邦ガス 型式名</td> <td>PI-5SE</td> <td>識別 記号</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○○○○○○○○</td> </tr> <tr> <td colspan="3">東邦ガス株式会社</td> </tr> </table> <p>○には数字が入ります</p>	東邦ガス 型式名	PI-5SE	識別 記号	○○○○○○○○			東邦ガス株式会社			<p>(株)パロマ 0120-314-552 9:00～18:00</p>
東邦ガス 型式名	PI-5SE	識別 記号												
○○○○○○○○														
東邦ガス株式会社														